บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถเกี่ยวข้าว ยี่ห้อ YANMAR รุ่น GC70C ซีเรียล C80B-010984

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถเกี่ยวข้าว	รถเกี่ยวข้าว	YANMAR	GC70C
ซีเรียล	**รหัสเครื่อง**	**แชสซี**	**ปี**
C80B-010984	4TNE98-RAC-12996		

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	ซ่อม
หน้าจอควบคุมการทำงาน	ปกติ
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	
เครื่องยนต์มีควันดำ- ขาว	
การทำงานของเกียร์	
ลักษณะของยาง	ปกติ – แทรคยาง
สภาพแบตเตอรี่	ไม่มี
สภาพการใช้งาน	
หมายเหตุ	
รายละเอียด	เพิ่มเติม – สถานะจอด ใช้งานไม่ได้,มือจับเปิดประตูชำรุด