บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถไถนา ยี่ห้อ KUBOTA รุ่น L2600 ซีเรียล L2600-18471

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถไถนา	รถไถนา	KUBOTA	L2600
ซีเรียล	**รหัสเครื่อง**	**แชสซี**	**ปี**
L2600-18471	V1500-10140		

จุดตรวจเช็ค	
ห้องคนขับ	หลังคา
หน้าจอควบคุมการทำงาน	ปกติ – แสดงผลครบ
มาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ – 5858
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนลูกสูบ	4 สูบ
ชนิดของเชื้อเพลิง	ดีเซล
เสียงของเครื่องยนต์	พอใช้
เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว	พอใช้
ชนิดของเกียร์	ธรรมดา
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ปกติ
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ปกติ
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว,สาย	ปกติ
สภาพของปั๊มไฮดรอลิก	ซ่อม
สภาพของน้ำมันไฮดรอลิก	ซ่อม
สภาพการทำงานทั่วไป	
ขนาดเพลาขับ	ขับ 2
อุปกรณ์เสริมพิเศษ	ไม่มี
การทำงานของเกียร์	ปกติ
การทำงานของเกียร์ PTO	ซ่อม
แบตเตอรี่	ไม่มี
สภาพของแบตเตอรี่	ไม่ดี
หมายเหตุ	
รายละเอียด	เพิ่มเติม – บางรายการไม่สามารถเช็คได้ เพราะระบบไม่ทำงาน