บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถไถนา ยี่ห้อ KUBOTA รุ่น KB225-PC ซีเรียล BJ-10407

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถไถนา	รถไถนา	KUBOTA	KB225-PC
ซีเรียล	**รหัสเครื่อง**	**แชสซี**	**ปี**
BJ-10407	D1305-8E8181		

จุดตรวจเช็ค	
ห้องคนขับ	ไม่มี
หน้าจอควบคุมการทำงาน	ปกติ
มาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ — 05038
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนลูกสูบ	3 สูบ
ชนิดของเชื้อเพลิง	ดีเซล
เสียงของเครื่องยนต์	ปกติ
เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว	ปกติ
ชนิดของเกียร์	ออโต้
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ปกติ
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	พอใช้
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว,สาย	พอใช้
สภาพของปั๊มไฮดรอลิก	พอใช้
สภาพของน้ำมันไฮดรอลิก	พอใช้
สภาพการทำงานทั่วไป	
ขนาดเพลาขับ	ขับ 4
อุปกรณ์เสริมพิเศษ	ไม่มี
การทำงานของเกียร์	พอใช้
การทำงานของเกียร์ PTO	ซ่อม
แบตเตอรี่	มี
สภาพของแบตเตอรี่	ไม่ดี — ไฟเลี้ยง
หมายเหตุ	
รายละเอียด	เพิ่มเติม — ยางหน้า หลังแทรคยาง 33 ซม