บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถไถนา ยี่ห้อ KUBOTA รุ่น M1-75 ซีเรียล M74-50395

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถไถนา	รถไถนา	KUBOTA	M1-75
ซีเรียล	**รหัสเครื่อง**	**แชสซี**	**ปี**
M74-50395	V4302-74884		

จุดตรวจเช็ค	
ห้องคนขับ	เก๋ง
หน้าจอควบคุมการทำงาน	ปกติ — แสดงผลครบ
มาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ — 9703
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนลูกสูบ	
ชนิดของเชื้อเพลิง	ดีเซล
เสียงของเครื่องยนต์	พอใช้
เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว	พอใช้
ชนิดของเกียร์	ออโต้
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	พอใช้
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	พอใช้
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว,สาย	ซ่อม — รั่วซึม
สภาพของปั๊มไฮดรอลิก	พอใช้
สภาพของน้ำมันไฮดรอลิก	พอใช้
สภาพการทำงานทั่วไป	
ขนาดเพลาขับ	ขับ 4
อุปกรณ์เสริมพิเศษ	ไม่มี — คานยกหน้า ไม่มีใบมีด ไม่มีบุ้งกี๋
การทำงานของเกียร์	ปกติ
การทำงานของเกียร์ PTO	ซ่อม
แบตเตอรี่	มี
สภาพของแบตเตอรี่	ไม่ดี
หมายเหตุ	
รายละเอียด	เพิ่มเติม — ภายนอกเสื่อมสภาพ ต้องซ่อมบำรุง