บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถไถนา ยี่ห้อ YANMAR รุ่น YM2700L ซีเรียล YM2700L-2853

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถไถนา	รถไถนา	YANMAR	YM2700L
ซีเรียล	**รหัสเครื่อง**	**แชสซี**	**ปี**
YM2700L-2853	2TR27-06483		

จุดตรวจเช็ค	
ห้องคนขับ	ไม่มี
หน้าจอควบคุมการทำงาน	ไม่มี
มาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ — 1001
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนลูกสูบ	2 สูบ
ชนิดของเชื้อเพลิง	ดีเซล
เสียงของเครื่องยนต์	ปกติ
เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว	ปกติ
ชนิดของเกียร์	ธรรมดา
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	พอใช้
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ปกติ
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว,สาย	พอใช้
สภาพของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพของน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพการทำงานทั่วไป	
ขนาดเพลาขับ	ขับ 2
อุปกรณ์เสริมพิเศษ	ไม่มี
การทำงานของเกียร์	ปกติ — เดินหน้าถอยหลังได้
การทำงานของเกียร์ PTO	ปกติ — ใช้งานได้ปกติ
แบตเตอรี่	ไม่มี
สภาพของแบตเตอรี่	ไม่ดี — ต้องพ่วง
หมายเหตุ	
รายละเอียด	เพิ่มเติม — เบาะไม่มี ต้องซ่อมบำรุง