บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถตักล้อยาง ยี่ห้อ HITACHI รุ่น LX70 ซีเรียล LX70-00835

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถตัก	รถตักล้อยาง	HITACHI	LX70
ซีเรียล	**รหัสเครื่อง**	**แชสซี**	**ปี**
LX70-00835	4BD1-988865		

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	เก๋ง – เบาะขาด สภาพไม่ดี
หน้าจอควบคุมการทำงาน	ปกติ – ขึ้นครบ
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ – 7007
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
หมายเหตุ	
รายละเอียด	เพิ่มเติม – สภาพ สึกหรอตามอายุการใช้งาน,ยางหน้า-หลัง เสื่อมสภาพมาก ต้องเปลี่ยนซ่อม
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ (สูบ)	4 สูบ – ตามสภาพอายุการใช้งาน,แห้งไม่เยิ้ม
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	ปกติ
เครื่องยนต์มีควันดำ- ขาว	ปกติ
ชนิดของเกียร์	ออโต้
การทำงานของเกียร์	ปกติ – เดินหน้า ถอยหลัง ใช้งานได้ตามปกติ
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ปกติ – ไม่รั่ว
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ปกติ – ไม่รั่ว ไม่ซึม
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน	ปกติ
สภาพของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ – ใช้งานได้ปกติ
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิค	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกแขน	ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบุ้งกี๋	ซ่อม – ใช้งานได้ กระบอกมีรั่วซึม ตามสภาพ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกเลี้ยวเอวซ้าย-ขวา/Steering	ปกติ
สภาพการทำงานทั่วไป	
สภาพของบุ้งกี๋	ซ่อม – มีผุ,รอยฉีกขาดหลายจุด
สภาพแบตเตอรี่	ไม่มี – ต้องพ่วง