บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถขุด ปี 2020 ยี่ห้อ KOBELCO รุ่น SK140LC-8 ซีเรียล YP09-32903

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถขุด	รถขุด	KOBELCO	SK140LC-8
ซีเรียล	**รหัสเครื่อง**	**แชสซี**	**ปี**
YP09-32903	D04FR-007012		2020

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	เก๋ง
หน้าจอควบคุมการทำงาน	ปกติ — ขึ้นครบ
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ — 1800
ระบบปรับอากาศ	ซ่อม — ไม่ค่อยเย็น
หมายเหตุ	
รายละเอียด	
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ (สูบ)	4 สูบ — D04FR ปั๊มคอมมอลเรล
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	ปกติ
เครื่องยนต์มีควันดำ- ขาว	ปกติ
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ปกติ
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ปกติ
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน	ปกติ
สภาพการทำงานของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิค	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบูม	ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบุ้งกี๋	ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกอาร์ม	ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกยกใบมีด	ปกติ — ไม่มีใบมีด
สภาพการทำงานทั่วไป	
สภาพเอวสวิงและมอเตอร์สวิง	ปกติ
สภาพโดยรวมของช่วงล่าง	ปกติ
ขนาดของแทรค (เซนติเมตร)	เซนติเมตร — แทรคเหล็ก 50 ซม.
สภาพแบตเตอรี่	ใช้ได้ — สตาร์ทติด