



บริษัท สหเครน อ็อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถขุด ปี 2008 ยี่ห้อ HITACHI รุ่น ZX130K-3 ซีเรียล *HCM1R200J00091301*

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถขุด	รถขุด	HITACHI	ZX130K-3
ซีเรียล	รหัสเครื่อง	แชสซี	ปี
HCM1R200J00091301	4JJ1 220938		2008

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	เก๋ง
หน้าจอบควบคุมการทำงาน	ปกติ
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ
ระบบปรับอากาศ	ซ่อม — ไม่เย็น
หมายเหตุ	
รายละเอียด	
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ (สูบ)	4 สูบ — 4JJ1
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	ปกติ
เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว	ปกติ
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ปกติ
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ปกติ
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก	
การรั่วของน้ำมันจากทาส์ว, สายน้ำมัน	ปกติ
สภาพการทำงานของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ — ซ้ำ
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิก	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบูม	ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบู้งัด	ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกอาร์ม	ปกติ — ชลเริ่มรั่ว
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกยกใบมีด	ปกติ — ไม่มีใบมีด
สภาพการทำงานทั่วไป	
สภาพแอสวีงและมอเตอร์สวีง	ปกติ
สภาพโดยรวมของช่วงล่าง	ปกติ
ขนาดของแทรค (เซนติเมตร)	เซนติเมตร — แทรคเหล็ก 50 ซม.□
สภาพแบตเตอรี่	เสื่อม — ต้องพ่วง