



บริษัท สหเศรษฐ์ ออชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถขุดเล็ก ยี่ห้อ KUBOTA รุ่น K-040 ซีเรียล K - 040 -10682

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถขุด	รถขุดเล็ก	KUBOTA	K-040
ซีเรียล	รหัสเครื่อง	แชสซี	ปี
K - 040 -10682	V2203-BH2972		

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	เก๋ง
หน้าจอบควบคุมการทำงาน	ปกติ
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ — 79611
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
หมายเหตุ	
รายละเอียด	
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ (สูบ)	4 สูบ
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	ปกติ
เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว	ปกติ
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ปกติ
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ปกติ
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก/Hydraulic System	
การรั่วของน้ำมันจากทวาล์ว, สายน้ำมัน	ปกติ
สภาพการทำงานของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิก	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบูม	ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบู้งัด	ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกอาร์ม	ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกยกใบมีด	ปกติ
สภาพการทำงานทั่วไป	
สภาพแอสวีงและมอเตอร์สวีง	ปกติ
สภาพโดยรวมของช่วงล่าง	ปกติ
ขนาดของแทรค (เซนติเมตร)	เซนติเมตร — แทรคเหล็ก40ซม.
สภาพแบตเตอรี่	เสื่อม — ต้องพ่วงแบตเตอรี่