



บริษัท สหเศรษฐิน ออชั่น จำกัด  
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถดั๊กล้อยาง ปี 1986 ยี่ห้อ TCM รุ่น 808A ซีเรียล S05-05943

\*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

\*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

| หมวดสินค้า | ประเภท       | ยี่ห้อ | โมเดล |
|------------|--------------|--------|-------|
| รถดั๊ก     | รถดั๊กล้อยาง | TCM    | 808A  |
| ซีเรียล    | รหัสเครื่อง  | แชสซี  | ปี    |
| S05-05943  | V1502-19362  |        | 1986  |

| จุดตรวจ                                          |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| ห้องคนขับ                                        | หลังคา — มีแต่โครง |
| หน้าจอบคุมการทำงาน                               | ปกติ               |
| การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน                   | ปกติ               |
| ระบบปรับอากาศ                                    | ไม่มี              |
| หมายเหตุ                                         |                    |
| รายละเอียด                                       |                    |
| การทำงานของเครื่องยนต์                           |                    |
| จำนวนสูบ (สูบ)                                   | 4 สูบ — V1502      |
| เครื่องยนต์มีเสียงดัง                            | ปกติ               |
| เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว                          | ปกติ               |
| ชนิดของเกียร์                                    | ออโต้              |
| การทำงานของเกียร์                                | ปกติ               |
| การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ                          | ปกติ — มีคราบน้ำ   |
| การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ                          | ปกติ — มีคราบน้ำ   |
| ระบบน้ำมันไฮดรอลิก                               |                    |
| การรั่วของน้ำมันจากทวาล์ว, สายน้ำมัน             | ปกติ               |
| สภาพของปั๊มไฮดรอลิก                              | ปกติ               |
| สภาพน้ำมันไฮดรอลิก                               | ปกติ               |
| สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิก                       |                    |
| การทำงานกระบอกไฮดรอลิกแขน                        | ปกติ               |
| การทำงานกระบอกไฮดรอลิกนั้งที่                    | ปกติ               |
| การทำงานกระบอกไฮดรอลิกเลี้ยวเอวซ้าย-ขวา/Steering | ปกติ               |
| สภาพการทำงานทั่วไป                               |                    |
| สภาพของบั้งที่                                   | ปกติ               |
| สภาพแบตเตอรี่                                    | ใช้ได้ — สตาร์ทติด |