



บริษัท สหเครน อ็อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถดักล้อยาง ปี 1998 ยี่ห้อ MITSUBISHI รุ่น WS200A ซีเรียล 4W001109

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถดัก	รถดักล้อยาง	MITSUBISHI	WS200A
ซีเรียล	รหัสเครื่อง	แชสซี	ปี
4W001109	S3E 006585		1998

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	หลังคา
หน้าจอบควบคุมการทำงาน	ซ่อม — ขึ้นไม่ครบ
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ — 2640.09
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
หมายเหตุ	
รายละเอียด	
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ (สูบ)	ระบุ ... สูบ — 3 สูบ S3E
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	ปกติ
เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว	ปกติ
ชนิดของเกียร์	ออโต้
การทำงานของเกียร์	พอใช้
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ปกติ — มีคราบน้ำ
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ปกติ — มีคราบน้ำ
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน	ปกติ — เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
สภาพของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิก	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกแขน	ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกนั้งที่	ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกเลี้ยวเอวซ้าย-ขวา/Steering	ปกติ
สภาพการทำงานทั่วไป	
สภาพของบั้งที่	พอใช้ — เป็นสนิม ทุกล
สภาพแบตเตอรี่	เสื่อม — ต้องพ่วง