



บริษัท สหเครน อ็อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถขุด ปี 2012 ยี่ห้อ KOBELCO รุ่น SK200-8 ซีเรียล YN12-C3154

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถขุด	รถขุด	KOBELCO	SK200-8
ซีเรียล	รหัสเครื่อง	แชสซี	ปี
YN12-C3154	JO5E-TA*P12334		2012

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	แห้ง
หน้าจอบควบคุมการทำงาน	ปกติ — ขึ้นคราบ
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ — 1869
ระบบปรับอากาศ	ซ่อม — มีลมออกแต่ไม่เย็น
หมายเหตุ	
รายละเอียด	
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ (สูบ)	4 สูบ — JO5E-TA ป้อนคอมมอนเรล
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	ปกติ
เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว	ปกติ
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ปกติ — ไม่พบการรั่ว
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ปกติ — ไม่พบการรั่ว
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน	ปกติ — สายบางเส้นเสื่อมสภาพ
สภาพการทำงานของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิก	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบูม	ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบู้งัด	ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกอาร์ม	ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกยกใบมีด	
สภาพการทำงานทั่วไป	
สภาพแอสวิงและมอเตอร์สวิง	ปกติ — สึกหรอตามสภาพ
สภาพโดยรวมของช่วงล่าง	ปกติ
ขนาดของแทรค (เซนติเมตร)	เซนติเมตร — แทรคเหล็ก 80 ซม.□
สภาพแบตเตอรี่	ใช้ได้ — สตาร์ทติด