บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถขุด ปี 2008 ยี่ห้อ HITACHI รุ่น ZX130K-3 ซีเรียล *HCM1R200J00091301*

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถขุด	รถขุด	HITACHI	ZX130K-3
ซีเรียล	**รหัสเครื่อง**	**แชสซี**	**ปี**
HCM1R200J00091301	4JJ1 220938		2008

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	เก๋ง
หน้าจอควบคุมการทำงาน	ปกติ
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ
ระบบปรับอากาศ	ซ่อม – ไม่เย็น
หมายเหตุ	
รายละเอียด	
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ (สูบ)	4 สูบ – 4JJ1
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	ปกติ
เครื่องยนต์มีควันดำ- ขาว	ปกติ
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ปกติ
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ปกติ
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน	ปกติ
สภาพการทำงานของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ – ช้า
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิค	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบูม	ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบุ้งกี๋	ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกอาร์ม	ปกติ – ซีลเริ่มรั่ว
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกยกใบมีด	ปกติ – ไม่มีใบมีด
สภาพการทำงานทั่วไป	
สภาพเอวสวิงและมอเตอร์สวิง	ปกติ
สภาพโดยรวมของช่วงล่าง	ปกติ
ขนาดของแทรค (เซนติเมตร)	เซนติเมตร – แทรคเหล็ก 50 ซม.
สภาพแบตเตอรี่	เสื่อม – ต้องพ่วง