บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถฟอร์คลิฟท์ ปี 1999 ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น 02-7FD20 ซีเรียล 7FD25-18652

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถโฟล์คลิฟท์	รถฟอร์คลิฟท์	TOYOTA	02-7FD20
ซีเรียล	**รหัสเครื่อง**	**แชสซี**	**ปี**
7FD25-18652	2Z 0058696		1999

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	หลังคา
หน้าจอควบคุมการทำงาน	ปกติ
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ	4 สูบ
ชนิดของเชื้อเพลิง	ดีเซล
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	ปกติ
เครื่องยนต์มีควันดำ- ขาว	ปกติ
ชนิดของเกียร์	ออโต้
การทำงานของเกียร์	ปกติ
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ปกติ
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ปกติ
หมายเหตุ	
รายละเอียด	
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน	ปกติ
สภาพของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิค	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิคยกงา	ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกเอียงเสา	ปกติ
สภาพการทำงานทั่วไป	
ขนาดเสา	2 ท่อน
ความสูงของเสา	เซนติเมตร – 300
คุณสมบัติพิเศษของเสา	ฟูฟี่
คุณสมบัติพิเศษของงา	งากระดก
ความยาวของงา	เซนติเมตร – 90
ลักษณะของยาง	ยางตัน
สภาพแบตเตอรี่	เสื่อม – ต้องพ่วง