



บริษัท สหเศรษฐ์ อ็อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถเจาะหิน ปี 1992 ยี่ห้อ CATERPILLAR รุ่น E70B ซีเรียล *7YF06717*

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0%

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถหัวเจาะดินตะขบ	รถเจาะหิน	CATERPILLAR	E70B
ซีเรียล	รหัสเครื่อง	แชสซี	ปี
7YF06717	4D32-A51026		1992

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	หลังคา — เบาะขาด เสื่อมสภาพ
หน้าจอบควบคุมการทำงาน	ซ่อม
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ซ่อม
ระบบปรับอากาศ	ปกติ — ไม่มี
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ (สูบ)	4 สูบ
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	พอใช้
เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว	พอใช้
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	พอใช้
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน	ปกติ
สภาพการทำงานของปั๊มไฮดรอลิก	พอใช้ — ตามสภาพการใช้งาน
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิก	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบูม	ปกติ — ไม่มี เป็นรถเจาะ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกนั้งก็	ปกติ — ไม่มี เป็นรถเจาะ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกอาร์ม	ปกติ — ไม่มี เป็นรถเจาะ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกยกใบมีด	ปกติ — ไม่มี เป็นรถเจาะ
สภาพการทำงานทั่วไป	
สภาพแอสวิงและมอเตอร์สวิง	ซ่อม — หลวม
สภาพโดยรวมของช่วงล่าง	ซ่อม — ซ่อมบำรุง
ขนาดของแทรค (เซนติเมตร)	เซนติเมตร — แทรคเหล็ก45
สภาพแบตเตอรี่	มี — ต้องพ่วง
หมายเหตุ	
รายละเอียด	เพิ่มเติม — รถเจาะ แทรคเหล็ก