



บริษัท สหเครน อ็อกชั่น จำกัด  
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถบดล้อยาง ปี 2004 ยี่ห้อ DYNAPAC รุ่น CP210 ซีเรียล \*8UBP010139\*

\*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

\*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

\*\*\* EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

| หมวดสินค้า   | ประเภท      | ยี่ห้อ  | โมเดล |
|--------------|-------------|---------|-------|
| รถบด         | รถบดล้อยาง  | DYNAPAC | CP210 |
| ซีเรียล      | รหัสเครื่อง | แชสซี   | ปี    |
| *8UBP010139* | 4BG1 178114 |         | 2004  |

| จุดตรวจ                             |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ห้องคนขับ                           | หลังคา                           |
| หน้าจอบควบคุมการทำงาน               | ปกติ — แสดงผลครบ                 |
| การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน      | ปกติ — 13702                     |
| ระบบปรับอากาศ                       | ไม่มี                            |
| หมายเหตุ                            |                                  |
| รายละเอียด                          | เพิ่มเติม — สภาพภายนอกเสื่อมสภาพ |
| การทำงานของเครื่องยนต์              |                                  |
| จำนวนสูบ                            | 4 สูบ                            |
| เครื่องยนต์มีเสียงดัง               | ปกติ                             |
| เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว             | ปกติ                             |
| ชนิดของเกียร์                       | ออโต้                            |
| การทำงานของเกียร์                   | ปกติ — เดินหน้าถอยหลังได้ปกติ    |
| การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ             | ปกติ                             |
| การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ             | พอใช้                            |
| ระบบน้ำมันไฮดรอลิก                  |                                  |
| การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน | พอใช้                            |
| สภาพของปั๊มไฮดรอลิก                 | ปกติ                             |
| สภาพน้ำมันไฮดรอลิก                  | ปกติ                             |
| สภาพการทำงานทั่วไป                  |                                  |
| จำนวนล้อยาง                         | 7 ล้อ — หน้า3หลัง4               |
| สภาพโซ่ขับเคลื่อน                   | พอใช้                            |
| ปั๊มน้ำ                             | พอใช้                            |
| ปั๊มดูดน้ำ                          | พอใช้                            |
| สภาพสายยางน้ำ                       | ซ่อม                             |
| หัวฉีดสเปรย์น้ำหน้า-หลัง            | ซ่อม                             |
| สภาพแบตเตอรี่                       | มี                               |