



บริษัท สหเศรษฐิน อ็อกชั่น จำกัด  
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : เรือ ปี 1995 ยี่ห้อ YAMAHA รุ่น SRV20 ซีเรียล JP-MLIT0006975B

\*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

\*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

\*\*\* EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0%

| หมวดสินค้า      | ประเภท      | ยี่ห้อ | โมเดล |
|-----------------|-------------|--------|-------|
| สินค้าเบ็ดเตล็ด | เรือ        | YAMAHA | SRV20 |
| ซีเรียล         | รหัสเครื่อง | แชสซี  | ปี    |
| JP-MLIT0006975B | DF70 974092 |        | 1995  |

| ประเภทเรือ                          |                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทเชื้อเพลิง                    | เบนซิน                                                                     |
| ความยาว                             | เซนติเมตร – โดยประมาณ 600                                                  |
| ระบบขับเคลื่อน                      | Outboard                                                                   |
| ความจุ                              | คน – 6                                                                     |
| รายการตรวจสอบ                       |                                                                            |
| เครื่องยนต์                         | ซ่อม – SUZUKI 70                                                           |
| ตัวเรือ                             | ซ่อม – มีรอย เสื่อมสภาพ, ก้องเรือมีรอยปะ                                   |
| พื้นเรือ & เบาะ                     | พอใช้ – สภาพดี & เบาะเป็นลักษณะพื้นกระดานในตัวเรือ                         |
| ระบบไฟฟ้า & มาตรฐาน                 | ปกติ – มี แต่ไม่สามารถเช็คได้, เรือไม่มีลิ้น                               |
| ระบบเชื้อเพลิง                      | ซ่อม                                                                       |
| ระบบขับเคลื่อน                      | ซ่อม                                                                       |
| การบังคับเลี้ยว & คันเร่ง           | ซ่อม – มีพวงมาลัย เกียร์เพิ่มสปีด, สายบังคับเลี้ยวพืด แข็ง                 |
| ท้องเรือ / บิลจ์                    | ซ่อม – มีรอย เสื่อมสภาพ, มีรอยปะท้องเรือ                                   |
| ทรอลเลอร์ (ถ้ามี)                   | ปกติ – ไม่มี                                                               |
| อุปกรณ์ความปลอดภัย & อุปกรณ์ติดตั้ง | ปกติ – ไม่มี                                                               |
| สภาพภายนอกโดยรวม                    | พอใช้ – มีรอย เสื่อมสภาพ                                                   |
| หมายเหตุ                            |                                                                            |
| รายละเอียด                          | เพิ่มเติม – บางจุด บาง Function ไม่สามารถเช็คได้ เพราะเครื่องหมุนแต่ไม่ติด |