



บริษัท สหเศรษฐ์ อ็อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถขุดเล็ก ปี 2003 ยี่ห้อ KOMATSU รุ่น PC50MR-2 ซีเรียล 5029

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถขุด	รถขุดเล็ก	KOMATSU	PC50MR-2
ซีเรียล	รหัสเครื่อง	แชสซี	ปี
5029	4D88E 00217		2003

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	เก๋ง
หน้าจอบคุมการทำงาน	ปกติ
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ — หน้าจอเสื่อมสภาพ
ระบบปรับอากาศ	ซ่อม — ไม่มีความเย็น
หมายเหตุ	
รายละเอียด	เพิ่มเติม — หัวเก๋ง เสื่อมสภาพ กระจกประตูแตก
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ (สูบ)	4 สูบ — มีคราบน้ำมันเยิ้ม
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	พอใช้
เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว	
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	พอใช้
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	พอใช้
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก/Hydraulic System	
การรั่วของน้ำมันจากทาส์, สายน้ำมัน	ปกติ
สภาพการทำงานของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิก	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบูม	ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบู้งัด	พอใช้ — บูช สลักบู้งัดหลวม
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกอาร์ม	ซ่อม — รั่วซึม
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกยกใบมีด	ปกติ — ขึ้นลงได้ตามปกติ
สภาพการทำงานทั่วไป	
สภาพแอสวีงและมอเตอร์สวิตช์	ปกติ
สภาพโดยรวมของช่วงล่าง	พอใช้
ขนาดของแทรก (เซนติเมตร)	เซนติเมตร — แทรคเหล็ก40 เสรี่ยมยาง (แฟรมล้อนำ-ตัวเดิน พู)
สภาพแบตเตอรี่	มี — ต้องพ่วงแบตเตอรี่