



บริษัท สหเศรษฐ์ อ็อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถขุดเล็ก ปี 2019 ยี่ห้อ KOMATSU รุ่น PC56-7 ซีเรียล KMTPC216E38B17921

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถขุด	รถขุดเล็ก	KOMATSU	PC56-7
ซีเรียล	รหัสเครื่อง	แชสซี	ปี
KMTPC216E38B17921	4D87E-AL0059		2019

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	เก๋ง — เบาะ สภาพดี
หน้าจอบควบคุมการทำงาน	ซ่อม
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ — 1051
ระบบปรับอากาศ	ซ่อม — ไม่มีความเย็น
หมายเหตุ	
รายละเอียด	
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ (สูบ)	4 สูบ
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	พอใช้
เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว	พอใช้
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	พอใช้
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	พอใช้
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก/Hydraulic System	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน	พอใช้ — สภาพตามความสึกหรอที่ผ่านการใช้งาน
สภาพการทำงานของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิก	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบูม	ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกนั้งที่	ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกอาร์ม	ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกยกใบมีด	ปกติ
สภาพการทำงานทั่วไป	
สภาพแอสวีและมอเตอร์สวิตช์	ปกติ
สภาพโดยรวมของช่วงล่าง	พอใช้
ขนาดของแทรค (เซนติเมตร)	เซนติเมตร — แทรคเหล็ก40ซม.
สภาพแบตเตอรี่	มี — ต้องพ่วงแบตเตอรี่