บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถฟอร์คลิฟท์ ปี 1995 ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น 02-6FD25 ซีเรียล 6FD25-13611

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถโฟล์คลิฟท์	รถฟอร์คลิฟท์	TOYOTA	02-6FD25
ซีเรียล	**รหัสเครื่อง**	**แชสซี**	**ปี**
6FD25-13611	2Z 0006905		1995

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	หลังคา — เบาะ ขาด ตามอายุการใช้งาน
หน้าจอควบคุมการทำงาน	ปกติ — แสดงผลครบ
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ — 11530
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ	4 สูบ — เยี้ม สึกหรอตามอายุการงาน,ต้องซ่อมบำรุง
ชนิดของเชื้อเพลิง	ดีเซล
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	พอใช้
เครื่องยนต์มีควันดำ- ขาว	ปกติ
ชนิดของเกียร์	ธรรมดา — เดินหน้า ถอยหลัง ใช้งานได้ตามปกติ
การทำงานของเกียร์	ปกติ
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	พอใช้
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	พอใช้
หมายเหตุ	
รายละเอียด	
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน	พอใช้
สภาพของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิค	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิคยกงา	ปกติ — ใช้งานได้ตามปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกเอียงเสา	ปกติ — ใช้งานได้ตามปกติ
สภาพการทำงานทั่วไป	
ขนาดเสา	2 ท่อน
ความสูงของเสา	เซนติเมตร — 400
คุณสมบัติพิเศษของเสา	ปกติ
คุณสมบัติพิเศษของงา	งาหมุน
ความยาวของงา	เซนติเมตร — 120
ลักษณะของยาง	ยางตัน — หน้า-หลัง สึกหรอตามอายุการใช้งาน
สภาพแบตเตอรี่	มี — ต้องพ่วง