บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

# Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

## รายละเอียดสินค้า : รถฟอร์คลิฟท์ ปี 2001 ยี่ห้อ NISSAN รุ่น NSJ01 ซีเรียล NSJ01-111332

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

| หมวดสินค้า | ประเภท | ยี่ห้อ | โมเดล |
|---|---|---|---|
| รถโฟล์คลิฟท์ | รถฟอร์คลิฟท์ | NISSAN | NSJ01 |
| **ซีเรียล** | **รหัสเครื่อง** | **แชสซี** | **ปี** |
| NSJ01-111332 | H15 K07148X | | 2001 |

| จุดตรวจ | |
|---|---|
| **ห้องคนขับ** | หลังคา – เบาะ ขาด ตามอายุการใช้งาน |
| **หน้าจอควบคุมการทำงาน** | ปกติ – แสดงผลครบ |
| **การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน** | ปกติ – 539 |
| **ระบบปรับอากาศ** | ไม่มี |
| **การทำงานของเครื่องยนต์** | |
| **จำนวนสูบ** | 3 สูบ – เยิ้ม สึกหรอตามอายุการงาน |
| **ชนิดของเชื้อเพลิง** | เบนซิน |
| **เครื่องยนต์มีเสียงดัง** | พอใช้ |
| **เครื่องยนต์มีควันดำ- ขาว** | พอใช้ |
| **ชนิดของเกียร์** | ธรรมดา – เดินหน้า ถอยหลัง ใช้งานได้ตามปกติ |
| **การทำงานของเกียร์** | ปกติ – เดินหน้า ถอยหลัง ได้ปกติ |
| **การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ** | ปกติ |
| **การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ** | ปกติ |
| **หมายเหตุ** | |
| **รายละเอียด** | |
| **ระบบน้ำมันไฮดรอลิก** | |
| **การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน** | ปกติ |
| **สภาพของปั๊มไฮดรอลิก** | ปกติ |
| **สภาพน้ำมันไฮดรอลิก** | ปกติ |
| **สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิค** | |
| **การทำงานกระบอกไฮดรอลิคยกงา** | ปกติ – ใช้งานได้ตามปกติ |
| **การทำงานกระบอกไฮดรอลิกเอียงเสา** | ปกติ – ใช้งานได้ตามปกติ |
| **สภาพการทำงานทั่วไป** | |
| **ขนาดเสา** | 2 ท่อน |
| **ความสูงของเสา** | เซนติเมตร – 300 |
| **คุณสมบัติพิเศษของเสา** | ปกติ |
| **คุณสมบัติพิเศษของงา** | ปกติ |
| **ความยาวของงา** | เซนติเมตร – 100 ,พร้อมปลอกสวมงา |
| **ลักษณะของยาง** | ยางลม – หน้า-หลัง สภาพดี |
| **สภาพแบตเตอรี่** | ไม่มี – ต้องพ่วง |