บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถขุดเล็ก ปี 1999 ยี่ห้อ KUBOTA รุ่น RX-303 ซีเรียล 10084

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถขุด	รถขุดเล็ก	KUBOTA	RX-303
ซีเรียล	**รหัสเครื่อง**	**แชสซี**	**ปี**
10084	D1503-10301		1999

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	หลังคา
หน้าจอควบคุมการทำงาน	ซ่อม – แสดงผลไม่ครบถ้วน
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ซ่อม – ไม่มี
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
หมายเหตุ	
รายละเอียด	เพิ่มเติม – เบาะขาด ภายนอกต้องซ่อมบำรุง
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ (สูบ)	3 สูบ
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	พอใช้
เครื่องยนต์มีควันดำ- ขาว	พอใช้
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	พอใช้
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ปกติ
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก/Hydraulic System	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน	พอใช้
สภาพการทำงานของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิค	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบูม	พอใช้
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบุ้งกี๋	ซ่อม – บูช สลักบุ้งกีหลวม
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกอาร์ม	ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกยกใบมีด	ปกติ
สภาพการทำงานทั่วไป	
สภาพเอวสวิงและมอเตอร์สวิง	ปกติ
สภาพโดยรวมของช่วงล่าง	พอใช้ – สึกหรอตามอายุการใช้งาน
ขนาดของแทรค (เซนติเมตร)	เซนติเมตร – แทรคยาง30ซม
สภาพแบตเตอรี่	มี – ต้องพ่วงแบตเตอรี่