บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถฟอร์คลิฟท์ ปี 2019 ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น 02-8FGL10 ซีเรียล 8FGL18-68486

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถโฟล์คลิฟท์	รถฟอร์คลิฟท์	TOYOTA	02-8FGL10
ซีเรียล	**รหัสเครื่อง**	**แชสซี**	**ปี**
8FGL18-68486	4Y*2732418		2019

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	หลังคา — เบาะสภาพดี
หน้าจอควบคุมการทำงาน	ซ่อม — ไม่แสดง
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ — ไม่สามารถเช็คได้
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ	4 สูบ — ไม่สามารถติดเครื่องยนต์ได้,ต้องซ่อมบำรุง
ชนิดของเชื้อเพลิง	ดีเซล
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	ซ่อม — เครื่องไม่หมุน สตาร์ทไม่ติด
เครื่องยนต์มีควันดำ- ขาว	ซ่อม — เครื่องไม่หมุน สตาร์ทไม่ติดเครื่องยนต์
ชนิดของเกียร์	ออโต้
การทำงานของเกียร์	ซ่อม
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ซ่อม — เช็คไม่ได้
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ซ่อม
หมายเหตุ	
รายละเอียด	
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน	ซ่อม
สภาพของปั๊มไฮดรอลิก	ซ่อม
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ซ่อม
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิค	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิคยกงา	ซ่อม
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกเอียงเสา	ซ่อม
สภาพการทำงานทั่วไป	
ขนาดเสา	2 ท่อน
ความสูงของเสา	เซนติเมตร — 300
คุณสมบัติพิเศษของเสา	ปกติ — ธรรมดาทั่วไป
คุณสมบัติพิเศษของงา	ปกติ — ธรรมดาทั่วไป
ความยาวของงา	เซนติเมตร — 110
ลักษณะของยาง	ยางตัน — หน้า-หลัง สึกหรอตามอายุการใช้งาน
สภาพแบตเตอรี่	มี — ต้องพ่วง