บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถฟอร์คลิฟท์ ปี 2010 ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น 8FD10 ซีเรียล 8FD18-30597

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถโฟล์คลิฟท์	รถฟอร์คลิฟท์	TOYOTA	8FD10
ซีเรียล	**รหัสเครื่อง**	**แชสซี**	**ปี**
8FD18-30597	1DZ 0212020		2010

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	หลังคา – เบาะ ขาด ตามอายุการใช้งาน
หน้าจอควบคุมการทำงาน	ปกติ – แสดงผลครบ
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ – 23857
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ	4 สูบ – เยิ้ม สึกหรอตามอายุการงาน
ชนิดของเชื้อเพลิง	ดีเซล
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	ปกติ
เครื่องยนต์มีควันดำ- ขาว	ปกติ
ชนิดของเกียร์	ธรรมดา – เดินหน้า ถอยหลัง ใช้งานได้ตามปกติ
การทำงานของเกียร์	ปกติ – เดินหน้า ถอยหลัง ได้ปกติ
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ปกติ
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ปกติ
หมายเหตุ	
รายละเอียด	
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน	ปกติ
สภาพของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิค	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิคยกงา	ปกติ – ใช้งานได้ตามปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกเอียงเสา	ปกติ – ใช้งานได้ตามปกติ แต่มีรั่วซึม เยิ้ม
สภาพการทำงานทั่วไป	
ขนาดเสา	2 ท่อน
ความสูงของเสา	เซนติเมตร – 300
คุณสมบัติพิเศษของเสา	ปกติ
คุณสมบัติพิเศษของงา	ปกติ
ความยาวของงา	เซนติเมตร – 110
ลักษณะของยาง	ยางตัน – หน้า-หลัง สึกหรอตามอายุการใช้งาน
สภาพแบตเตอรี่	มี – ต้องพ่วง