บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถขุดเล็ก ปี 1991 ยี่ห้อ KOMATSU รุ่น PC15MR-1 ซีเรียล *KMTPC007K05012010*

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถขุด	รถขุดเล็ก	KOMATSU	PC15MR-1
ซีเรียล	**รหัสเครื่อง**	**แชสซี**	**ปี**
KMTPC007K05012010	3D68E-3K 32182		1991

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	หลังคา – เบาะขาด สภาพตามอายุการใช้งาน
หน้าจอควบคุมการทำงาน	ปกติ – ขึ้นครบ
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ – 4453
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
หมายเหตุ	
รายละเอียด	เพิ่มเติม – เบาะขาด ภายนอกต้องซ่อมบำรุง
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ (สูบ)	3 สูบ – เยี้ม ตามสภาพ
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	พอใช้
เครื่องยนต์มีควันดำ- ขาว	พอใช้
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ปกติ
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ปกติ
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก/Hydraulic System	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน	ซ่อม – สภาพตามความสึกหรอที่ผ่านการใช้งาน
สภาพการทำงานของปั๊มไฮดรอลิก	ซ่อม – ช้า ไม่มีแรง
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	พอใช้
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิค	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบูม	ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบุ้งกี๋	ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกอาร์ม	ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกยกใบมีด	ซ่อม – ขึ้นลงได้ตามปกติ,กระบอกรั่วซึม
สภาพการทำงานทั่วไป	
สภาพเอวสวิงและมอเตอร์สวิง	พอใช้ – เอวหลวม
สภาพโดยรวมของช่วงล่าง	พอใช้
ขนาดของแทรค (เซนติเมตร)	เซนติเมตร – แทรคยาง 23 ซม.
สภาพแบตเตอรี่	มี – ต้องพ่วงแบตเตอรี่