บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถขุดเล็ก ปี 2012 ยี่ห้อ DOOSAN รุ่น DX35Z ซีเรียล >DHKCEAAAVD6006011<

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถขุด	รถขุดเล็ก	DOOSAN	DX35Z
ซีเรียล	**รหัสเครื่อง**	**แชสซี**	**ปี**
>DHKCEAAAVD6006011<	3TNV88-BSDB M1975		2012

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	เก๋ง – เบาะขาด สภาพตามอายุการใช้งาน
หน้าจอควบคุมการทำงาน	ซ่อม – หน้าจอมัว,เลือนลาง
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ซ่อม – ไม่แสดง
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
หมายเหตุ	
รายละเอียด	เพิ่มเติม – เบาะขาด ภายนอกต้องซ่อมบำรุง
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ (สูบ)	3 สูบ – เยี้ม ตามสภาพ
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	พอใช้
เครื่องยนต์มีควันดำ- ขาว	พอใช้
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	พอใช้
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ปกติ
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก/Hydraulic System	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน	พอใช้
สภาพการทำงานของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิค	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบูม	ปกติ – ไม่รั่วซึม
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกปุ้งกี๋	ปกติ – บูช สลักปุ้งกีหลวม
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกอาร์ม	ปกติ – ไม่รั่ว ไม่ซึม
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกยกใบมีด	ซ่อม – ขึ้นลงได้ตามปกติ,กระบอกรั่วซึม
สภาพการทำงานทั่วไป	
สภาพเอวสวิงและมอเตอร์สวิง	ปกติ
สภาพโดยรวมของช่วงล่าง	พอใช้ – สึกหรอตามอายุการใช้งาน
ขนาดของแทรค (เซนติเมตร)	เซนติเมตร – แทรคยาง30ซม
สภาพแบตเตอรี่	มี – ต้องพ่วงแบตเตอรี่