บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถฟอร์คลิฟท์ ปี 1992 ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น 5FD25 ซีเรียล 5FD25-73017

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถโฟล์คลิฟท์	รถฟอร์คลิฟท์	TOYOTA	5FD25
ซีเรียล	**รหัสเครื่อง**	**แชสซี**	**ปี**
5FD25-73017	1Z 0085940		1992

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	หลังคา – เบาะ ขาด ตามอายุการใช้งาน
หน้าจอควบคุมการทำงาน	ปกติ – เช็คไม่ได้
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ – ไม่แสดงผล
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ	4 สูบ – สตาร์ทไม่ติด ใช้เครื่องยนต์ไม่ได้
ชนิดของเชื้อเพลิง	ดีเซล
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	
เครื่องยนต์มีควันดำ- ขาว	
ชนิดของเกียร์	ธรรมดา
การทำงานของเกียร์	
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	
หมายเหตุ	
รายละเอียด	
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน	
สภาพของปั๊มไฮดรอลิก	
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิค	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิคยกงา	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกเอียงเสา	
สภาพการทำงานทั่วไป	
ขนาดเสา	2 ท่อน
ความสูงของเสา	เซนติเมตร – 300
คุณสมบัติพิเศษของเสา	ฟูพี่
คุณสมบัติพิเศษของงา	งากระดก
ความยาวของงา	เซนติเมตร – 90
ลักษณะของยาง	ยางลม – หน้า-หลัง ,หน้าคู่
สภาพแบตเตอรี่	มี – ต้องพ่วง