บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถฟอร์คลิฟท์ ปี 1956 ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น 4FD20 ซีเรียล 4FD25-35585

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถโฟล์คลิฟท์	รถฟอร์คลิฟท์	TOYOTA	4FD20
ซีเรียล	**รหัสเครื่อง**	**แชสซี**	**ปี**
4FD25-35585	2J 224885		1956

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	หลังคา – เบาะขาด สภาพใช้งานไม่ได้
หน้าจอควบคุมการทำงาน	ปกติ – มีแค่ เกจวัดน้ำมันเชื้อเพลิง
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ – ไม่มี
ระบบปรับอากาศ	
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ	4 สูบ – เยิ้ม สึกหรอตามอายุการงาน
ชนิดของเชื้อเพลิง	เบนซิน
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	ปกติ
เครื่องยนต์มีควันดำ- ขาว	ปกติ
ชนิดของเกียร์	ธรรมดา – เกียร์เพิ่มสปีด ฟีด
การทำงานของเกียร์	ปกติ – เดินหน้าถอยได้ปกติ
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ปกติ
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ปกติ
หมายเหตุ	
รายละเอียด	
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน	ปกติ
สภาพของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ – ใช้งานได้
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิค	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิคยกงา	ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกเอียงเสา	ปกติ
สภาพการทำงานทั่วไป	
ขนาดเสา	2 ท่อน
ความสูงของเสา	เซนติเมตร – 300
คุณสมบัติพิเศษของเสา	ปกติ
คุณสมบัติพิเศษของงา	ปกติ
ความยาวของงา	เซนติเมตร – 110
ลักษณะของยาง	ยางลม – หน้า-หลัง สึกหรอตามอายุการใช้งาน,หน้าคู่
สภาพแบตเตอรี่	มี – ต้องพ่วง