บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถฟอร์คลิฟท์ ปี 2018 ยี่ห้อ MITSUBISHI รุ่น FGE15T ซีเรียล F34-03812

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถโฟล์คลิฟท์	รถฟอร์คลิฟท์	MITSUBISHI	FGE15T
ซีเรียล	**รหัสเครื่อง**	**แชสซี**	**ปี**
F34-03812	GK21 021339		2018

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	หลังคา — เบาะ ขาด ตามอายุการใช้งาน
หน้าจอควบคุมการทำงาน	ปกติ — เช็คไม่ได้
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ — ไม่มี
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ	4 สูบ — มีคราบน้ำมันก็ยิ้ม สึกเหรอตามอายุการใช้งาน
ชนิดของเชื้อเพลิง	เบนซิน
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	ปกติ — เครื่องไม่หมุน สตาร์ทไม่ติด
เครื่องยนต์มีควันดำ- ขาว	ปกติ — เครื่องไม่หมุน สตาร์ทไม่ติด
ชนิดของเกียร์	ออโต้
การทำงานของเกียร์	ปกติ — สถานะ จอดขาย
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ปกติ — สถานะ จอดขาด
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ซ่อม
หมายเหตุ	
รายละเอียด	
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน	ซ่อม — เช็คไม่ได้
สภาพของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ — เช็คไม่ได้
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ซ่อม — ตามอายุการใช้งาน
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิค	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิคยกงา	ซ่อม — เช็คไม่ได้
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกเอียงเสา	ซ่อม — เช็คไม่ได้
สภาพการทำงานทั่วไป	
ขนาดเสา	2 ท่อน
ความสูงของเสา	เซนติเมตร
คุณสมบัติพิเศษของเสา	ปกติ
คุณสมบัติพิเศษของงา	งาสไลด์ — 4.□ Control
ความยาวของงา	เซนติเมตร — ไม่มีงา
ลักษณะของยาง	ยางตัน — หน้า-หลัง สึกหรอตามอายุการใช้งาน
สภาพแบตเตอรี่	มี — ต้องพ่วง