บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถไถนา ปี 1976 ยี่ห้อ KUBOTA รุ่น B5001 ซีเรียล B5001-50584

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 20%

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถไถนา	รถไถนา	KUBOTA	B5001
ซีเรียล	**รหัสเครื่อง**	**แชสซี**	**ปี**
B5001-50584	Z500-1-271951		1976

จุดตรวจเช็ค	
ห้องคนขับ	ไม่มี — เบาะขาด ตามสภาพ
หน้าจอควบคุมการทำงาน	ไม่มี
มาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ไม่มี
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนลูกสูบ	2 สูบ — ไม่เยิ้ม แห้ง
ชนิดของเชื้อเพลิง	ดีเซล
เสียงของเครื่องยนต์	ปกติ
เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว	ปกติ
ชนิดของเกียร์	ธรรมดา
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ปกติ
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ปกติ
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว,สาย	ปกติ
สภาพของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ — ใช้งานได้
สภาพของน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพการทำงานทั่วไป	
ขนาดเพลาขับ	ขับ 4
อุปกรณ์เสริมพิเศษ	โรตารี่ — หมุนได้,ขึ้นลงได้
การทำงานของเกียร์	ปกติ — เดินหน้าถอยหลังได้
การทำงานของเกียร์ PTO	ปกติ — ใช้งานได้ปกติ
แบตเตอรี่	มี
สภาพของแบตเตอรี่	ไม่ดี — ต้องพ่วง
หมายเหตุ	
รายละเอียด	เพิ่มเติม — ไม่มีใบมีด