



บริษัท สหเครน อ็อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถฟอร์คลิฟท์ ยี่ห้อ DOOSAN รุ่น D30G ซีเรียล FDA0D-1670-09885

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** THAILAND DUTY PAID /ชำระอากรนำเข้าแล้ว

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถโฟล์คลิฟท์	รถฟอร์คลิฟท์	DOOSAN	D30G
ซีเรียล	รหัสเครื่อง	แชสซี	ปี
FDA0D-1670-09885	4TNE98-BQDFC B2828		

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	หลังคา
หน้าจอบควบคุมการทำงาน	ซ่อม — ขึ้นไม่ครบ
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ซ่อม — ไม่ขึ้น
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ	4 สูบ — 4TNE98
ชนิดของเชื้อเพลิง	ดีเซล
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	ปกติ
เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว	พอใช้ — ควันเริ่มขาว
ชนิดของเกียร์	ออโต้
การทำงานของเกียร์	ปกติ
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ปกติ
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ปกติ
หมายเหตุ	
รายละเอียด	
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก	
การรั่วของน้ำมันจากทวาล์ว, สายน้ำมัน	ปกติ
สภาพของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิก	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกยกงา	ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกเขียงเสา	ปกติ
สภาพการทำงานทั่วไป	
ขนาดเสา	
ความสูงของเสา	เซนติเมตร — 300 ซม.□
คุณสมบัติพิเศษของเสา	
คุณสมบัติพิเศษของงา	
ความยาวของงา	เซนติเมตร — 150 ซม.□
ลักษณะของยาง	
สภาพแบตเตอรี่	เสื่อม — ต้องพ่วง

