



บริษัท สหเครน อ็อกชั่น จำกัด  
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถเครน 4 ล้อยาง ปี 1997 ยี่ห้อ TADANO รุ่น TR-100M-1 ซีเรียล FC1026

\*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

\*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

\*\*\* EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

| หมวดสินค้า | ประเภท          | ยี่ห้อ     | โมเดล     |
|------------|-----------------|------------|-----------|
| รถเครน     | รถเครน 4 ล้อยาง | TADANO     | TR-100M-1 |
| ซีเรียล    | รหัสเครื่อง     | แชสซี      | ปี        |
| FC1026     | WO4D TA12313    | TR100-1026 | 1997      |

| จุดตรวจ                             |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| ห้องคนขับ                           | เก๋ง                          |
| หน้าจอบควบคุมการทำงาน               | ปกติ — ขึ้นครบ                |
| การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน      | ปกติ                          |
| ระบบปรับอากาศ                       | ปกติ — ใช้งานได้              |
| หมายเหตุ                            |                               |
| รายละเอียด                          |                               |
| การทำงานของเครื่องยนต์              |                               |
| จำนวนสูบ                            | 4 สูบ                         |
| เครื่องยนต์มีเสียงดัง               | ปกติ                          |
| เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว             | ปกติ                          |
| ชนิดของเกียร์                       | ออโต้                         |
| การทำงานของเกียร์                   | ปกติ — ใช้งานได้              |
| การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ             | ปกติ                          |
| การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ             | ปกติ                          |
| ระบบน้ำมันไฮดรอลิก.[]               |                               |
| การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน | ปกติ                          |
| สภาพการทำงานของปั๊มไฮดรอลิก         | ปกติ — ใช้งานได้ปกติ          |
| สภาพน้ำมันไฮดรอลิก                  | ปกติ                          |
| สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิก          |                               |
| การทำงานกระบอกไฮดรอลิกยกบูม         | ปกติ                          |
| การทำงานกระบอกไฮดรอลิกขาข้าง        | ปกติ                          |
| สภาพการทำงานทั่วไป                  |                               |
| สภาพของบูม                          | ปกติ                          |
| สภาพของจิบ                          | ปกติ — ไม่มี                  |
| สภาพโดยรวมของรอก                    | ปกติ — เสื่อมสภาพตามการใช้งาน |
| สภาพโดยรวมของสลิง                   | ปกติ — เสื่อมสภาพตามการใช้งาน |
| สภาพแอสวิงและมอเตอร์สวิง            | ปกติ                          |
| สภาพแบตเตอรี่                       | มี — สตาร์ทใช้งานได้เลย       |

