



บริษัท สหเศรษฐ์ ออชั่น จำกัด  
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถฟอร์คลิฟ ปี 1998 ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น 60-6FD25 ซีเรียล 606FD25-12850

\*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

\*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

\*\*\* EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

| หมวดสินค้า    | ประเภท      | ยี่ห้อ | โมเดล    |
|---------------|-------------|--------|----------|
| รถฟอร์คลิฟ    | รถฟอร์คลิฟ  | TOYOTA | 60-6FD25 |
| ซีเรียล       | รหัสเครื่อง | แชสซี  | ปี       |
| 606FD25-12850 | 1DZ 0043390 |        | 1998     |

| จุดตรวจ                            |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| ห้องคนขับ                          | หลังคา                            |
| หน้าจอบควบคุมการทำงาน              | ปกติ — ขึ้นครบ                    |
| การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน     | ปกติ — 7012.05                    |
| ระบบปรับอากาศ                      | ไม่มี                             |
| การทำงานของเครื่องยนต์             |                                   |
| จำนวนสูบ                           | 4 สูบ — 1DZ ปี้มโรตารี            |
| ชนิดของเชื้อเพลิง                  | ดีเซล                             |
| เครื่องยนต์มีเสียงดัง              | ปกติ                              |
| เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว            | ปกติ                              |
| ชนิดของเกียร์                      | ธรรมดา — 2เกียร์ เดินหน้า-ถอยหลัง |
| การทำงานของเกียร์                  | ปกติ                              |
| การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ            | ปกติ — ไม่พบการรั่ว               |
| การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ            | ปกติ — ไม่พบการรั่ว               |
| หมายเหตุ                           |                                   |
| รายละเอียด                         |                                   |
| ระบบน้ำมันไฮดรอลิก                 |                                   |
| การรั่วของน้ำมันจากทาส์, สายน้ำมัน | ปกติ                              |
| สภาพของปั๊มไฮดรอลิก                | ปกติ                              |
| สภาพน้ำมันไฮดรอลิก                 | ปกติ                              |
| สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิก         |                                   |
| การทำงานกระบอกไฮดรอลิกยกงา         | ปกติ                              |
| การทำงานกระบอกไฮดรอลิกเขียงเสา     | ปกติ                              |
| สภาพการทำงานทั่วไป                 |                                   |
| ขนาดเสา                            | 2 ท่อน                            |
| ความสูงของเสา                      | เซนติเมตร — 300 ซม.               |
| คุณสมบัติพิเศษของเสา               | พู่                               |
| คุณสมบัติพิเศษของงา                | ปกติ                              |
| ความยาวของงา                       | เซนติเมตร — 137 ซม.               |
| ลักษณะของยาง                       | ยางตัน — หน้าคู่-หลัง             |
| สภาพแบตเตอรี่                      | ใช้ได้ — สตาร์ทติด                |