บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

Product detail : RICE REAPER Maker YANMAR Model CA700 Serial 810012

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

Category	Type	Maker	Model
RICE REAPER	RICE REAPER	YANMAR	CA700
Serial	**Engine**	**Chassis**	**Year**
810012	3TN100-TRC-00109		

Check Point	
Operator	Repair
Monitor Panel	Repair
Engine Noise	
Black - White Smoke	
Gear Working Condition	
Characteristics of Rubber	Normal – แทรคยาง
Battery Condition	Non – พ่วง
Operating conditions	
Remark	
Details	More – สถานะจอด ใช้งานไม่ได้