บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

Product detail : WHEEL LOADER Maker HITACHI Model LX70 Serial LX70-00835

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

Category	Type	Maker	Model
LOADER	WHEEL LOADER	HITACHI	LX70
Serial	**Engine**	**Chassis**	**Year**
LX70-00835	4BD1-988865		

Check Point	
Operator	Cabin – เบาะขาด สภาพไม่ดี
Monitor Panel	Normal – ขึ้นครบ
Hour Meter Activity	Normal – 7007
Air Condition	Non
Remark	
Details	More – สภาพ สึกหรอตามอายุการใช้งาน,ยางหน้า-หลัง เสื่อมสภาพมาก ต้องเปลี่ยนซ่อม
Engine Condition	
Number of Cylinder (Cylinder)	4 Cylinder – ตามสภาพอายุการใช้งาน,แห้งไม่เยิ้ม
Engine Noise	Normal
Black - White Smoke	Normal
Type Transmission	Auto
Gear Working Condition	Normal – เดินหน้า ถอยหลัง ใช้งานได้ตามปกติ
Water Leak from Water Pump	Normal – ไม่รั่ว
Water Leak from Radiator	Normal – ไม่รั่ว ไม่ซึม
Hydraulic System	
Oil leak from Valve-Hose	Normal
Hyd.Pump Condition	Normal – ใช้งานได้ปกติ
Hydraulic Oil	Normal
Hydraulic Cylinder Working Condition	
Arm Cylinder Working Condition	Normal
Bucket Cylinder Working Condition	Repair – ใช้งานได้ กระบอกมีรั่วซึม ตามสภาพ
Oil Leak from Cylinder	Normal
General Working Condition	
Bucket Condition	Repair – มีผุ,รอยฉีกขาดหลายจุด
Battery Condition	Non – ต้องพ่วง