บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

Product detail : WHEEL LOADER Maker HITACHI Model LX80 Serial LX80-00413

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

Category	Type	Maker	Model
LOADER	WHEEL LOADER	HITACHI	LX80
Serial	**Engine**	**Chassis**	**Year**
LX80-00413	6BD1-716993		

Check Point	
Operator	Cabin – เบาะขาด สภาพไม่ดี
Monitor Panel	Normal – ขึ้นครบ
Hour Meter Activity	Normal – 7817
Air Condition	Non
Remark	
Details	More – สภาพภายในหัวเก๋ง สภาพตามอายุการใช้งาน
Engine Condition	
Number of Cylinder (Cylinder)	6 Cylinder – ตามสภาพอายุการใช้งาน,เครื่องแห้งไม่เยิ้ม
Engine Noise	Normal
Black - White Smoke	Normal
Type Transmission	Auto
Gear Working Condition	Normal – เดินหน้า ถอยหลัง ใช้งานได้ตามปกติ
Water Leak from Water Pump	Normal – ไม่รั่ว
Water Leak from Radiator	Normal – ไม่รั่ว ไม่ซึม
Hydraulic System	
Oil leak from Valve-Hose	Normal
Hyd.Pump Condition	Normal – ใช้งานได้ปกติ
Hydraulic Oil	Normal
Hydraulic Cylinder Working Condition	
Arm Cylinder Working Condition	Normal – ใช้งานได้ มีรั่วซึม ตามสภาพ
Bucket Cylinder Working Condition	Normal – ใช้งานปกติ
Oil Leak from Cylinder	Normal
General Working Condition	
Bucket Condition	Normal – มีผุ ตามอายุการใช้งาน
Battery Condition	Non – ต้องพ่วง