บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

Product detail : AGRICULTURAL TRACTOR Maker FORD Model 6600 Serial B272410

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

Category	Type	Maker	Model
AGRICULTURAL TRACTOR	AGRICULTURAL TRACTOR	FORD	6600
Serial	**Engine**	**Chassis**	**Year**
B272410	E028558		

Check point	
Operator	Roof
Monitor Panel	Normal – แสดงผลครบ
Hour Meter Activity	Normal – 4343
Air Condition	NONE
Engine Operation	
Number of Pistons	4 Pistons – เยี้ม ตามสภาพ
Fuel Type	Diesel
Engine Noise	Normal
Black-White Smoke	Normal
Type Transmition	Manual – เดินหน้าถอยหลังได้
Water Leak form Water Pump	Normal
Water Leak form Radiater	Normal
Hydraulic System	
Oil Leak form Velve,Hose	Normal
HYD. Pump Condiction	Normal – ปั้มยก ใช้งานไม่ได้
Hydraulic Oil	Normal
General Working Condition	
Drive Shaft Size	Drive 2
Special Accessories	Blade – บุ้งกี๋ หน้าตัก
Gear Working Condiction	Normal – เดินหน้าถอยหลังได้
Gear Working Condition PTO	Normal – ใช้งานไม่ได้
Battery	Have
Battery Condition	No Good – ต้องพ่วง
Remark	
Details	More – หลังคาเป็นผ้าใบ