บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

Product detail : MINI EXCAVATOR Year 1999 Maker KUBOTA Model RX-303 Serial 10084

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

Category	Type	Maker	Model
EXCAVATOR	MINI EXCAVATOR	KUBOTA	RX-303
Serial	**Engine**	**Chassis**	**Year**
10084	D1503-10301		1999

Check Point	
Operator	Canopy
Monitor Panel Condition	Repair – แสดงผลไม่ครบถ้วน
Hour Meter Activity	Repair – ไม่มี
Air Condition	Non
Remark	
Details	More – เบาะขาด ภายนอกต้องซ่อมบำรุง
Engine Condition	
Number of Cylinder (Cylinder)	3 Cylinder
Engine Noise	Fair
Black - White Smoke	Fair
Water Leak from Water Pump	Fair
Water Leak from Radiator	Normal
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก/Hydraulic System	
Oil leak from Valve	Fair
Hyd.Pump Working Condition	Normal
Hydraulic Oil	Normal
Hydraulic Cylinder Working Condition	
Boom Cylinder Working Condition	Fair
Bucket Cylinder Working Condition	Repair – บูช สลักบุ้งกี๋หลวม
Arm Cylinder Working Condition	Normal
Blade Cylinder Working Condition	Normal
General Working Condition	
Swivel Bearing & Swivel Motor Condition	Normal
The overall condition of the undercarriage	Fair – สึกหรอตามอายุการใช้งาน
Shoe Size (Centimeter)	Centimeter – แทรคยาง30ซม
Battery Condition	Have – ต้องพ่วงแบตเตอรี่