บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

Product detail : FORKLIFT Year 1986 Maker TOYOTA Model 5FD15 Serial 5FD18-10269

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

Category	Type	Maker	Model
FORKLIFT	FORKLIFT	TOYOTA	5FD15
Serial	**Engine**	**Chassis**	**Year**
5FD18-10269	2J 228415		1986

Check Point	
Operator	Canopy
Monitor Panel	Normal – แสดงผลครบ
Hour Meter Activity	Normal – 8111
Air Condition	Non
Engine Operation	
Number of Cylinder	4 Cylinder – เยี้ม สึกหรอตามอายุการงาน
Fuel Type	Gasoline
Engine Noise	Normal
Black - White Smoke	Normal
Type Transmission	Manual
Gear Working Condition	Normal
Water Leak from Water Pump	Normal
Water Leak from Radiator	Normal
Remark	
Details	
Hydraulic System	
Oil leak from Valve,Hose	Normal
Hyd.Pump Condition	Normal
Hydraulic Oil	Normal
Hydraulic Cylinder Working Condition	
Lift fork Cylinder Working Condition	Normal – ใช้งานได้ตามปกติ,ไม่รั่ว ไม่ซึม
Tilt Mast Cylinder Working Condition	Normal – ใช้งานได้ตามปกติ
General Working Condition	
SIze of Mast	2 Pieces
The Height of Mast	Centimeter – 300
Special features of Mast	Normal
Special features of Fork	Normal
The Length of Fork	Centimeter – 90
Characteristics of Rubber	Solid Tires – หน้า-หลัง สึกหรอตามอายุการใช้งาน
Battery Condition	Have – ต้องพ่วง,แบตเสื่อม