บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

Product detail : FORKLIFT Year 2019 Maker TOYOTA Model 02-8FGL10 Serial 8FGL18-68486

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

Category	Type	Maker	Model
FORKLIFT	FORKLIFT	TOYOTA	02-8FGL10
Serial	**Engine**	**Chassis**	**Year**
8FGL18-68486	4Y*2732418		2019

Check Point	
Operator	Canopy – เบาะสภาพดี
Monitor Panel	Repair – ไม่แสดง
Hour Meter Activity	Normal – ไม่สามารถเช็คได้
Air Condition	Non
Engine Operation	
Number of Cylinder	4 Cylinder – ไม่สามารถติดเครื่องยนต์ได้,ต้องซ่อมบำรุง
Fuel Type	Diesel
Engine Noise	Repair – เครื่องไม่หมุน สตาร์ทไม่ติด
Black - White Smoke	Repair – เครื่องไม่หมุน สตาร์ทไม่ติดเครื่องยนต์
Type Transmission	Auto
Gear Working Condition	Repair
Water Leak from Water Pump	Repair – เช็คไม่ได้
Water Leak from Radiator	Repair
Remark	
Details	
Hydraulic System	
Oil leak from Valve,Hose	Repair
Hyd.Pump Condition	Repair
Hydraulic Oil	Repair
Hydraulic Cylinder Working Condition	
Lift fork Cylinder Working Condition	Repair
Tilt Mast Cylinder Working Condition	Repair
General Working Condition	
SIze of Mast	2 Pieces
The Height of Mast	Centimeter – 300
Special features of Mast	Normal – ธรรมดาทั่วไป
Special features of Fork	Normal – ธรรมดาทั่วไป
The Length of Fork	Centimeter – 110
Characteristics of Rubber	Solid Tires – หน้า-หลัง สึกหรอตามอายุการใช้งาน
Battery Condition	Have – ต้องพ่วง