บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

# Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

## Product detail : FORKLIFT Year 2007 Maker KOMATSU Model FD30T-16 Serial M229-727816

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

| Category | Type | Maker | Model |
|---|---|---|---|
| FORKLIFT | FORKLIFT | KOMATSU | FD30T-16 |
| **Serial** | **Engine** | **Chassis** | **Year** |
| M229-727816 | 4D94LE 23976 | | 2007 |

| Check Point | |
|---|---|
| **Operator** | Cabin – เบาะ ขาด ตามอายุการใช้งาน |
| **Monitor Panel** | Normal – แสดงผลครบ |
| **Hour Meter Activity** | Normal – 18283 |
| **Air Condition** | Non |
| **Engine Operation** | |
| **Number of Cylinder** | 4 Cylinder – เยี้ม สึกหรอตามอายุการงาน |
| **Fuel Type** | Diesel |
| **Engine Noise** | Normal |
| **Black - White Smoke** | Normal |
| **Type Transmission** | Auto |
| **Gear Working Condition** | Normal – เดินหน้า ถอยหลัง ได้ปกติ |
| **Water Leak from Water Pump** | Normal |
| **Water Leak from Radiator** | Normal |
| **Remark** | |
| **Details** | |
| **Hydraulic System** | |
| **Oil leak from Valve,Hose** | Normal |
| **Hyd.Pump Condition** | Normal – ใช้งานได้ |
| **Hydraulic Oil** | Normal |
| **Hydraulic Cylinder Working Condition** | |
| **Lift fork Cylinder Working Condition** | Normal |
| **Tilt Mast Cylinder Working Condition** | Normal – ใช้งานได้ตามปกติ |
| **General Working Condition** | |
| **SIze of Mast** | 2 Pieces |
| **The Height of Mast** | Centimeter – 300 |
| **Special features of Mast** | Normal |
| **Special features of Fork** | Normal |
| **The Length of Fork** | Centimeter – 180 |
| **Characteristics of Rubber** | Pneumatic Tires – หน้า-หลัง สึกหรอตามอายุการใช้งาน |
| **Battery Condition** | Have – ต้องพ่วง |