บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

Product detail : FORKLIFT Year 1999 Maker TOYOTA Model 6FD20 Serial 6FD25-13005

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

Category	Type	Maker	Model
FORKLIFT	FORKLIFT	TOYOTA	6FD20
Serial	**Engine**	**Chassis**	**Year**
6FD25-13005	2Z 0005933		1999

Check Point	
Operator	Canopy – เบาะสภาพดี
Monitor Panel	Normal – แสดงผลครบ
Hour Meter Activity	Normal – 10690
Air Condition	Non
Engine Operation	
Number of Cylinder	4 Cylinder – ไม่เยิ้ม สภาพแห้ง
Fuel Type	Diesel
Engine Noise	Normal
Black - White Smoke	Normal
Type Transmission	Manual
Gear Working Condition	Normal – เดินหน้า ถอยหลัง ได้ปกติ
Water Leak from Water Pump	Normal – ไม่รั่ว ไม่ซึม
Water Leak from Radiator	Normal – ไม่รั่ว
Remark	
Details	
Hydraulic System	
Oil leak from Valve,Hose	Normal – ไม่รั่ว ไม่ซึม
Hyd.Pump Condition	Normal – ใช้งานได้
Hydraulic Oil	Normal
Hydraulic Cylinder Working Condition	
Lift fork Cylinder Working Condition	Normal – ใช้งานได้ตามปกติ
Tilt Mast Cylinder Working Condition	Normal – ใช้งานได้ตามปกติ
General Working Condition	
SIze of Mast	2 Pieces
The Height of Mast	Centimeter – 300
Special features of Mast	Normal
Special features of Fork	Normal
The Length of Fork	Centimeter – 110
Characteristics of Rubber	Solid Tires – หน้า-หลัง สึกหรอตามอายุการใช้งาน
Battery Condition	Have – ต้องพ่วง