บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

Product detail : FORKLIFT Year 1990 Maker TOYOTA Model 5FD30 Serial 5FD30-61228

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

Category	Type	Maker	Model
FORKLIFT	FORKLIFT	TOYOTA	5FD30
Serial	**Engine**	**Chassis**	**Year**
5FD30-61228	1Z 0071588		1990

Check Point	
Operator	Canopy – เบาะ ขาด ตามอายุการใช้งาน
Monitor Panel	Normal – แสดงผลครบ
Hour Meter Activity	Normal – 12211
Air Condition	Non
Engine Operation	
Number of Cylinder	4 Cylinder – ไม่เยิ้ม สภาพแห้ง
Fuel Type	Gasoline
Engine Noise	Fair
Black - White Smoke	Fair
Type Transmission	Manual – เดินหน้า ถอยหลัง ใช้งานได้ตามปกติ,เกียร์เพิ่มสปีด หลุดใช้งานไม่ได้
Gear Working Condition	Normal – เดินหน้า ถอยหลัง ได้ปกติ
Water Leak from Water Pump	Normal – ไม่รั่ว ไม่ซึม
Water Leak from Radiator	Normal – ไม่รั่ว
Remark	
Details	More – แผงงา ชำรุดแตกหัก
Hydraulic System	
Oil leak from Valve,Hose	Normal
Hyd.Pump Condition	Normal – ใช้งานได้
Hydraulic Oil	Normal
Hydraulic Cylinder Working Condition	
Lift fork Cylinder Working Condition	Normal – ใช้งานได้ตามปกติ
Tilt Mast Cylinder Working Condition	Normal – ใช้งานได้ตามปกติ
General Working Condition	
SIze of Mast	2 Pieces
The Height of Mast	Centimeter – 300
Special features of Mast	Normal
Special features of Fork	Normal – ธรรมดาทั่วไป
The Length of Fork	Centimeter – 120
Characteristics of Rubber	Solid Tires – หน้า-หลัง สึกหรอตามอายุการใช้งาน,ต้องเปลี่ยนซ่อมบำรุง
Battery Condition	Have – สตาร์ทใช้งานได้เลย