



บริษัท สหเครน อ็อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

Product detail : HYD. EXCAVATOR Year 2017 Maker KOBELCO Model SK200-9 Serial YN13-72455

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Category	Type	Maker	Model
EXCAVATOR	HYD. EXCAVATOR	KOBELCO	SK200-9
Serial	Engine	Chassis	Year
YN13-72455	JO5E TJ26356		2017

Check Point	
Operator	Cabin
Monitor Panel Condition	Normal
Hour Meter Activity	Normal — 7182
Air Condition	Normal
Remark	
Details	
Engine Condition	
Number of Cylinder (Cylinder)	4 Cylinder
Engine Noise	Normal
Black - White Smoke	Normal
Water Leak from Water Pump	Normal
Water Leak from Radiator	Normal
Hydraulic System	
Oil leak from Valve	Normal
Hyd.Pump Working Condition	Normal
Hydraulic Oil	Normal
Hydraulic Cylinder Working Condition	
Boom Cylinder Working Condition	Repair — รื้อซึม
Bucket Cylinder Working Condition	Normal — สลักหลวมคลอนตามสภาพ
Arm Cylinder Working Condition	Normal — ไม่รื้อไม่ซึม
Blade Cylinder Working Condition	Normal — ไม่มี
General Working Condition	
Swivel Bearing & Swivel Motor Condition	Normal
The overall condition of the undercarriage	Normal — เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
Shoe Size (Centimeter)	Centimeter — 70
Battery Condition	Have — สตาร์ทใช้งานได้เลย