บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

Product detail : HYD. EXCAVATOR Year 2012 Maker YANMAR Model VIO70-3A Serial 36303B

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Category	Type	Maker	Model
EXCAVATOR	HYD. EXCAVATOR	YANMAR	VIO70-3A
Serial	**Engine**	**Chassis**	**Year**
36303B	4TNV98-ZWBV J9610		2012

Check Point	
Operator	Cabin – กระจกหัวเก๋งแตก ต้องซ่อม
Monitor Panel Condition	Normal – แสดงผลครบ
Hour Meter Activity	Normal – 8335
Air Condition	Non
Remark	
Details	
Engine Condition	
Number of Cylinder (Cylinder)	4 Cylinder – รอยน้ำมันเยิ้มตามอายุการใช้งาน,
Engine Noise	Normal
Black - White Smoke	Normal
Water Leak from Water Pump	Normal – ไม่หลวม
Water Leak from Radiator	Normal – ไม่รั่ว
Hydraulic System	
Oil leak from Valve	Normal
Hyd.Pump Working Condition	Normal – ใช้งานได้ปกติ
Hydraulic Oil	Normal
Hydraulic Cylinder Working Condition	
Boom Cylinder Working Condition	Fair – เอว คอสไลด์บูมหลวม
Bucket Cylinder Working Condition	Normal – สลักบุ้งกี๋ หลวม ตามอายุการใช้งาน
Arm Cylinder Working Condition	Normal – ใช้งานได้ปกติ
Blade Cylinder Working Condition	Normal – ขึ้นลงได้ปกติ
General Working Condition	
Swivel Bearing & Swivel Motor Condition	Fair – เอวหลวม
The overall condition of the undercarriage	Normal – แฟรมมีผุ สนิม
Shoe Size (Centimeter)	Centimeter – แทรคยาง 45 สภาพดี
Battery Condition	Have – ต้องพ่วง