บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

# Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

## Product detail : MINI EXCAVATOR Year 1994 Maker KOMATSU Model PC40-7 Serial 23744

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

| Category | Type | Maker | Model |
|---|---|---|---|
| EXCAVATOR | MINI EXCAVATOR | KOMATSU | PC40-7 |
| **Serial** | **Engine** | **Chassis** | **Year** |
| 23744 | 4D84-2A 12131 | | 1994 |

| Check Point | |
|---|---|
| **Operator** | Cabin – เบาะ สภาพดี |
| **Monitor Panel Condition** | Normal – ขึ้นครบ |
| **Hour Meter Activity** | Normal – 5104 |
| **Air Condition** | Non |
| **Remark** | |
| **Details** | |
| **Engine Condition** | |
| **Number of Cylinder (Cylinder )** | 4 Cylinder – เครื่องแห้ง ไม่เยิ้ม,ไม่มีไอระเหย |
| **Engine Noise** | Normal |
| **Black - White Smoke** | Normal |
| **Water Leak from Water Pump** | Normal – ไม่รั่ว,ไม่หลวม |
| **Water Leak from Radiator** | Normal – ไม่รั่ว |
| **ระบบน้ำมันไฮดรอลิก/Hydraulic System** | |
| **Oil leak from Valve** | Normal |
| **Hyd.Pump Working Condition** | Normal – ใช้งานได้ปกติ |
| **Hydraulic Oil** | Normal |
| **Hydraulic Cylinder Working Condition** | |
| **Boom Cylinder Working Condition** | Normal – ไม่รั่วซึม,คอไสด์บูมหลวม |
| **Bucket Cylinder Working Condition** | Normal – บูช สลักบุ้งกีหลวม |
| **Arm Cylinder Working Condition** | Normal – ใช้งานได้ ไม่รั่วไม่ซึม |
| **Blade Cylinder Working Condition** | Normal |
| **General Working Condition** | |
| **Swivel Bearing & Swivel Motor Condition** | Normal |
| **The overall condition of the undercarriage** | Normal |
| **Shoe Size (Centimeter)** | Centimeter – แทรคยาง 40 ซม.□ |
| **Battery Condition** | Have – สตาร์ทใช้งานได้เลย |