บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

Product detail : MINI EXCAVATOR Year 2014 Maker KOMATSU Model PC40MR-3 Serial *KMTPC203CEE022314*

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Category	Type	Maker	Model
EXCAVATOR	MINI EXCAVATOR	KOMATSU	PC40MR-3
Serial	**Engine**	**Chassis**	**Year**
KMTPC203CEE022314	4D88E 32851		2014

Check Point	
Operator	Canopy – เบาะขาด สภาพตามอายุการใช้งาน
Monitor Panel Condition	Normal – ขึ้นครบ
Hour Meter Activity	Normal – แสดงผลไม่ชัดเจน
Air Condition	Non
Remark	
Details	
Engine Condition	
Number of Cylinder (Cylinder)	4 Cylinder – เครื่องแห้ง ไม่เยิ้ม,ไม่มีไอระเหย
Engine Noise	Normal
Black - White Smoke	Normal
Water Leak from Water Pump	Normal – ไม่รั่ว,ไม่หลวม
Water Leak from Radiator	Normal – ไม่รั่ว
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก/Hydraulic System	
Oil leak from Valve	Normal
Hyd.Pump Working Condition	Normal – ใช้งานได้ปกติดี
Hydraulic Oil	Normal
Hydraulic Cylinder Working Condition	
Boom Cylinder Working Condition	Normal – ไม่รั่วซึม,คอไสด์บูมหลวม
Bucket Cylinder Working Condition	Normal – ใช้งานได้,ปากคีบ
Arm Cylinder Working Condition	Normal
Blade Cylinder Working Condition	Normal – ขึ้นลงได้ตามปกติ
General Working Condition	
Swivel Bearing & Swivel Motor Condition	Normal
The overall condition of the undercarriage	Normal – เอวหลวม,แฟรมผุ
Shoe Size (Centimeter)	Centimeter – แทรคเหล็ก35
Battery Condition	Have – สตาร์ทใช้งานได้เลย