บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

Product detail : BATTERY FORKLIFT Year 1997 Maker TOYOTA Model 6FBR10 Serial 6FBR10-30411

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 3%

Category	Type	Maker	Model
FORKLIFT	BATTERY FORKLIFT	TOYOTA	6FBR10
Serial	**Engine**	**Chassis**	**Year**
6FBR10-30411			1997

Check point	
Operator	Stand drive
Monitor Panel	Repair — หน้าจอขึ้นไม่ชัดเจน
Hour Meter Activity	NEED REPALL — หน้าจอไม่แสดงชัดเจน
Battery	
Battery size	48 V.
Battery Condition	NONE — ตามสภาพ,และอายุการใช้งาน
Moter Operatiot	
Driving Moter	Normal
Truning Moter	Normal — ล้อบังคับเลี้ยว แตก ไม่สามารถใช้งานได้
Hydraulic System	
Oil leak from Valve,Hose	Normal — ไม่รั่ว ไม่ซึม
HYD. Pump Condition	Normal — ใช้งานได้ดี
Hydraulic Oil	Normal
Hydraulic Cylinder Working Condition	
Lift fork Cylinder	Normal — ใช้งานได้ปกติ
Lifting Cylinder	Normal — ใช้งานได้ปกติ
Extension Fork Cylinder	Normal — ใช้งานได้ปกติ
General Working Condition	
SIze of Mast	2 Pieces
Height of Mast	Cantimeter — 300
Special features of Mast	Normal
Special features of Fork	Normal — งากระดก
Length of Fork	Cantimeter — 92
Wheel Characteristics	Repair — ล้อบังคับเลี้ยว แตก ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้
Remark	
Details	More