บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

Product detail : FORKLIFT Year 1992 Maker TOYOTA Model 5FGL15 Serial A5FGL18-41937

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Category	Type	Maker	Model
FORKLIFT	FORKLIFT	TOYOTA	5FGL15
Serial	**Engine**	**Chassis**	**Year**
A5FGL18-41937	5K 0439631		1992

Check Point	
Operator	Canopy – เบาะ ขาด ตามอายุการใช้งาน
Monitor Panel	Normal – แสดงผลครบ
Hour Meter Activity	Normal – 9541
Air Condition	Non
Engine Operation	
Number of Cylinder	4 Cylinder – เยิ้ม สึกหรอตามอายุการงาน
Fuel Type	Gasoline
Engine Noise	Normal
Black - White Smoke	Normal
Type Transmission	Manual
Gear Working Condition	Normal – เดินหน้า ถอยหลัง ได้ปกติ
Water Leak from Water Pump	Repair – น้ำดัน
Water Leak from Radiator	Repair – น้ำดัน
Remark	
Details	
Hydraulic System	
Oil leak from Valve,Hose	Normal – ไม่รั่ว ไม่ซึม
Hyd.Pump Condition	Normal – ใช้งานได้
Hydraulic Oil	Normal
Hydraulic Cylinder Working Condition	
Lift fork Cylinder Working Condition	Normal – ใช้งานได้ตามปกติ
Tilt Mast Cylinder Working Condition	Normal – ใช้งานได้ตามปกติ
General Working Condition	
SIze of Mast	2 Pieces
The Height of Mast	Centimeter – 300
Special features of Mast	Normal
Special features of Fork	Normal
The Length of Fork	Centimeter – 100
Characteristics of Rubber	Other – หน้าลม หลัง ยางตัน
Battery Condition	Have – ต้องพ่วง